Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за IV квартал 2014 года.				
Позиция		**Сведения**		
Фамилия, имя, отчество		Базанов Артём Владимирович		
Номер в реестре членов РОО		008183		
Дата включения в реестр членов РОО		05.10.2012		
Номер отчета об оценке	**юр. лицо заключившее договор на проведение оценки**	**Дата составления отчета**	**Объект оценки, направление квалификационного аттестата**	**Вид определяемой стоимости**
042/2-288ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	06.10.2014	Запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели CHEVROLET KLAN государственный регистрационный знак Н170СМ 72 идентификационный номер (VIN) XUUNA486JC0004855 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 04.08.2014 г. по адресу: г. Тюмень ул. Герцена 70.	Рыночная стоимость
042/2-305ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	08.10.2014	Запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели LADA 211440 государственный регистрационный знак О358ХК 72 идентификационный номер (VIN) XTA211440E5246810 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 14.08.2014г. по адресу г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, дом 7.	Рыночная стоимость

042/2-313ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	20.10.2014	Запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели ТАГАЗ KJ TAGER государственный регистрационный знак Н737КА 72 идентификационный номер (VIN) X7MT3B16PAMO7551 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 17.05.2014г. по адресу: г. Тюмень ул. на перекрестке ул. Газовиков и ул. Ю.Р.Г.Эрвье.	Рыночная стоимость
042/2-355ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	05.11.2014	Запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели NISSAN NOTE государственный регистрационный знак Т714УО 18 идентификационный номер (VIN) SJNFAAE11U2198085 в результате падения снега с крыши дома, произошедшего 20.10.2014г. по адресу г. Тюмень, ул. Бабарынка, дом 67	Рыночная стоимость
042/2-336ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	05.11.2014	Запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели PEUGEOT 308 государственный регистрационный знак Е323РЕ 72 идентификационный номер (VIN) Z8T4C5FS9CM001469 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 11.09.2014 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная н/в д.171/2.	Рыночная стоимость

042/2-341ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	05.11.2014	Запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели DAEWOO MATIZ MX государственный регистрационный знак М459ХВ 72 идентификационный номер (VIN) XWB4A11CDAA255417 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 20.09.2014 г. по адресу: г. Тюмень на перекрестке ул. Широтная и ул. Монтажников.	Рыночная стоимость
042/2-356ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	20.11.2014	Запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели LADA PRIORA, 217030 государственный регистрационный знак О676УХ 72 идентификационный номер (VIN) XTA217030D0441014 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 26.08.2014 г. по адресу : Тюменская обл., Тюменский р-он, с. Ембаево, ул. Советская, дом 95.	Рыночная стоимость
042/2-342ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	05.11.2014	Запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели MITSUBISHI PAJERO государственный регистрационный знак Е952НК72 идентификационный номер (VIN) JMB0NV430PJ001916 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 10.10.2014 г . по адресу: г. Тюмень на перекрестке ул. Малыгина и ул. Холодильная .	Рыночная стоимость

042/2-357ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	10.11.2014	Запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели AUDI Q7 государственный регистрационный знак M555XE 116 идентификационный номер (VIN) WAUZZZ4L07D022618 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 02.11.2014 г . по адресу: 37 км трассы, подъезд к г. Сургут .	Рыночная стоимость
042/2-374ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	21.11.2014	запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимых для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели NISSAN TEANA государственный регистрационный знак A095AA 72 идентификационный номер (VIN) Z8NBBUJ32AS003557 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 08.10.2014 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Пышминская 1	Рыночная стоимость
042/2-329ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	19.11.2014	запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного грузовому автомобилю модели GAZ 330232 государственный регистрационный знак X493PC 72 идентификационный номер (VIN) X96330232D0799376 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 29.05.2014 г. по адресу: г.Тюмень, ул. Амурская - ул. Восстания	Рыночная стоимость

042/2-375ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	25.11.2014	Запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели KIA SPORTAGE государственный регистрационный знак С782УВ 72 идентификационный номер (VIN) XWEPC811DD0035867 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 29.10.2014 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, д.60/1	Рыночная стоимость
042/2-367ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	26.11.2014	Легковой автомобиль LADA GRANTA государственный регистрационный знак О295ХА 72, идентификационный номер (VIN) XTA219020D0184663	Рыночная стоимость
042/2-337ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	28.11.2014	Запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного грузовому самосвалу модели МАЗ 5516А5-371 государственный регистрационный знак Н812ЕР72 идентификационный номер (VIN) Y3M5516A590002949 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 02.07.2014 г. по адресу: 50 лет Октября 101 «А» .	Рыночная стоимость
042/2-398ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	02.12.2014	Запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели SKODA OCTAVIA государственный регистрационный знак Р575КА 72 идентификационный номер (VIN) XW8AB2NE0EH012628	Рыночная стоимость

042/2-399ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	05.12.2014	Запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного легковому автомобилю модели CHEVROLET CRUZE государственный регистрационный знак О638УО 72 идентификационный номер (VIN) XUFJA686JD3008265 в результате происшествия, произошедшего с 25.10.2014г. на 26.10.2014г по адресу: Тюменская обл. с. Исетское ул. Механизаторов, около кафе «Пион»	Рыночная стоимость
042/2-362ТПП	Торгово-промышленная палата Тюменской области	22.12.2014	Запасные части, работы и сопутствующие материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного грузовому седельному тягачу модели VOLVO VNL64T государственный регистрационный знак Н919СВ 72 идентификационный номер (VIN) 4V4NC9GHX3N341639 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 21.09.2014 г. по адресу: 581 км а/дороги Тюмень - Ханты-Мансийск	Рыночная стоимость